



Fill & Finish Premium

Hurtighærdende gipsbaseret spartelmasse med to bearbejdningstider, hhv. 30 & 60 min.

Side: 1/2

06/2019

Fill & Finish Premium, 30 og 60

Hurtighærdende gipsbaseret multispertelmasse til både spartling af samlinger og fuldspartling af gipsplader.

Produktdata - Fill & Finish Premium, 30 og 60

Tekniske og byggefysiske data

Anvendelsesområde:	Indendørs
Materiale	Gipsbaseret Pulver
Produktstandard	Jointing compound for gypsum plasterboard - 3B, DS/EN 13963
Farve	Hvid
Densitet	900 kg/m ³
Reaktion på brand	A1 (ubrandbar)
PH	7 - 9
Knækstyrke (Flexual strength)	> 320 N
Emballage	5 og 10 kg
Lagtykkelse	0 - 50 mm
Blandingsforhold	2,6 - 3,2 liter vand til 5 kg spartelmasse
Forarbejdningstemperatur:	min. + 5 °C
Bearbejdningstid	30 eller 60 minutter afhængig af produkt
Lagring - v/tør lagring på paller	9 måneder
Tørretid*:	ca. 24 timer

*Vejledende værdi ved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed.

Produktegenskaber

- Brugsklar til oprøring i vand.
- Hurtighærdende multispertel
- 30 eller 60 minutters bearbejdningstid
- Let at blande og slibe
- Smidig konsistens
- God vedhæftning
- Synker minimalt

Underlag:

Underlaget skal være fast og bæredygtigt. Løse dele, smuds, støv o. lign. skal fjernes. Reparationssteder skal vædes først.

Bearbejdningstid:

Ca. 30 eller 60 minutter afhængig af produkt ved 20° C efter at vandet er tilsat. Materiale som er begyndt at størkne må ikke røres op igen.

Blanding:

Strø 5 kg pulver i 2,6 liter vand og lad det stå i 5 minutter. Brug altid en ren spand.

Mix massen ved langsom hastighed i 2-3 minutter. Tilsæt eventuelt lidt ekstra vand indtil den ønskede konsistens opnås.

Bland ikke mere end der kan anvendes på hhv. 30 eller 60 minutter. Værktøjet rengøres med vand.

Spartling af gipsplader:

Spartelmassen påføres i spartelsamling og papirstrimmel lægges i den våde masse. Når massen er tør påføres næste lag. Hvis det er nødvendigt at slibe anvendes sandpapir med minimum kornstørrelse 120.

Supplerende anvisninger:

Må ikke forarbejdes ved temperaturer under +5 °C. Høje omgivelser- eller underlagstemperaturer forkorter forarbejdningstiden. Undgå stærk varme, direkte sollys og træk.

Overmaling og belægning kan først ske, når gipsmaterialet er fuldstændig hærdet og tørret.

Snavsede beholdere og værktøj reducerer også forarbejdningstiden.

Knauf Fill & Finish Premium må ikke blandes med andre materialer end vand.

Forbruget afhænger af arbejdet, der skal udføres.

Arbejdsredskaber skal rengøres med vand efter brug.